

Hortensienstr. 27 12203 Berlin Tel.: 030 84174811 info@konzept-berlin.de

Weiterbildung, Beratung und Betreuung GmbH

Prüfprotokoll

- Tafelprüfung nach DGUV Information 202-021 -

Schule:

Schulanschrift:

Raum: 0.17

Prüfsiegel-Nummer: 001448

Geprüft am:

Anlagentyp:

Mobil, analog

Mängel festgestellt:

Mangelgrund	Mangelhaft
Wandbefestigung entspricht nicht dem Wandtyp	nein
Wandverschraubung gelockert oder lose	nein
Verschraubung Tafel und Tafelflügel gelockert/lose	nein
Gelenke und Scharniere verschlissen oder beschädigt	nein
Schutzkappen Kreideleiste fehlen oder defekt	nein
Tafel schwergängiger oder ungleichmäßiger Lauf	nein
Stahlseile oder Führungsrollen Schäden oder Verschleiß	nein
Stopper (Federn oder Gummis) fehlen oder sind defekt	nein
Lager oder Laufrollen weisen ungewöhnliches Spiel auf	nein
Schäden oder Risse in Oberfläche	nein
Schutzkappen von Ecken fehlen oder defekt	nein
Randleisten lose oder defekt	nein
Tragarm/-gelenk beschädigt, Schrauben sind lose	nein
Beamerbefestigung ist gelockert	nein
Beamergehäuse ist beschädigt	nein
Kabel / Stecker sind beschädigt/Funktionsstörung	nein
Tafel fährt alleine herunter	nein

Maschinell erstelltes Prüfprotokoll. Gültig auch ohne Unterschrift

[·] DS = Doppelschiebetafel

[•] EFS-E = Einflächenschiebetafel elektrisch

KST-P = pylonengeführte Klappschiebetafel KST-E = Klappschiebetafel, elektrisch

Mobil = fahrbare Tafelanlage

EFS-P = Einflächenschiebetafel, Pylone
EFS-W = Einflächenschiebetafel, wandmontiert
KST-W = wandmontierte Klappschiebetafel
SMART-Board = Spezialhalterung Smart Technologies

[·] WB = wandmontiertes Whiteboard